

## «5 Почему?»

### Застревание бланков

Искривление бланков после высечки



Не хватает выпрямителя



Не хватает хода вала выпрямителя вверх и вниз



Не предусмотрен конструкцией



Провести экспериментальные работы по усовершенствованию узла прижима

### Простой оборудования

Обечайка застряла в трубе



Стакан не подался в обечайку



Некорректно работает датчик наличия обечайки



Датчик некорректно настроен



Проверить работоспособность датчика, разработать инструкции настройке датчика, ознакомить персонал

### Решение: